

113

Nach **8 Monaten** – im April 2010 musste bereits 1 Feld ausgewechselt und viele andere repariert werden. Ursache: Keine klaren Richtlinien durch die Leitung und sinnloses Gebolze gegen die Zaunsfelder.



Die Teilerneuerung in Abschnitten







